



CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s.

Pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky

Zkušební laboratoř materiálů pro dokončovací stavební práce

Autorizovaná osoba 212

Certifikační orgán č. 3048

Notifikovaná osoba 1390

Fatra, a.s.

tř. T. Bati 1541

763 61 Napajedla

Hodnocení odolnosti opotřebení podlahové krytiny Novoflor Extra

Výsledky odolnosti opotřebení podlahové krytiny Novoflor Extra jsou uvedeny v protokole o zkoušce č. 036-011-069 vydaném AZL č. 1007.2 ze dne 04.03.2011 - viz. příloha.

Vyhodnocení výsledků:

Podlahová krytina **Novoflor Extra** (výrobce Fatra a.s.) **vyhovuje klasifikaci třídy T** uvedené v ČSN EN 649 - tabulka č. 2.

Ve Zlíně, dne: 04.03.2011

**Centrum
stavebního inženýrství a.s.**

Praha, pracoviště Zlín

K Cihelně 304, 764 32 Zlín.

Ing. Ladislav Vendl
vedoucí střediska 602

Příloha: Protokol o zkoušce č. 036-011-069



Centrum stavebního inženýrství a.s.

*Zkušební laboratoř materiálů
pro dokončovací stavební práce
Zkušební laboratoř č. 1007.2
akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.
K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky*



PROTOKOL O ZKOUŠCE

čís.: 036 - 011 - 069

ze dne: 04. 03. 2011

*Zakázka č. : 1 62 023
Počet výtisků : 4
Počet stran : 3*

Objednavatel: **Fatra, a.s.**
tř. T. Bati 1541
763 61 Napajedla

Předmět zkoušky: **Podlahová krytina Novoflor Extra**

Datum převzetí vzorku: **11. 02. 2011**

Datum vykonání zkoušek: **14. 02. 2011 - 04. 03. 2011**

**Vedoucí akreditované
zkušební laboratoře:** **Ing. Petra Hrdinová**



Na základě objednávky 4500006363 (ev.č. 1 62 023) ze dne 27.01.2011 byla provedena zkouška opotřebení na vzorku podlahové krytiny pro objednavatele Fatra, a.s., tř. T. Bati 1541, 763 61 Napajedla.

1. POUŽITÉ ZKUŠEBNÍ POSTUPY

Ke zkoušce byla použita ČSN EN uvedená v Příručce kvality akreditované zkušební laboratoře.

Název zkoušky	norma
Stanovení odolnosti proti opotřebení	ČSN EN 660-1

2. VZOREK PRO HODNOCENÍ

Vzorek evidovaný v Knize příjmu a likvidace zkoušených vzorků pod číslem 01/11/69 byl ke zkouškám dodán v množství 1 role dne 01.02.2011.

3. ZKOUŠENÝ MATERIÁL

Novoflor Extra - pružná heterogenní PVC podlahová krytina s transparentní nášlapnou vrstvou o tloušťce 0,8 mm.

3.1 Příprava vzorků ke zkouškám:

Pro stanovení odolnosti proti opotřebení byly připraveny zkušební vzorky o rozměru (200 x 200) mm.

Kondicionování a zkoušení vzorků bylo prováděno ve standardním prostředí (23±2)°C a (50±5)% r.v.

4. ÚDAJE O METROLOGICKÉ NÁVAZNOSTI MĚŘIDEL

Použitá měřidla jsou metrologicky navázána na měřidla a etalony ČMI a AKL. Ná vaznost měřidel je dokladována v souvisejících dokumentech Příručky kvality akreditované zkušební laboratoře.

5. POUŽITÉ NENORMALIZOVANÉ ZKUŠEBNÍ POSTUPY

Nenormalizované zkušební postupy nebyly použity.

6. VÝSLEDKY MĚŘENÍ

6.1 Stanovení odolnosti proti opotřebení

ČSN EN 660-1

Metoda Stuttgart - 20 cyklů střídavého namáhání zkušební vzorku: vtiskem desky s kolíky, smirkovým papírem č. 50 a podložkou z usně.

Vzorek č.	Úbytek tloušťky Δl [mm]
1	0,06
2	0,05
3	0,05
Ø	0,05

Poznámka:

Stanovená hustota nášlapné vrstvy 1,27 g/cm³

7. PROHLÁŠENÍ LABORATOŘE

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušeného výrobku.


Protokol o zkoušce se nesmí bez písemného souhlasu zkušební laboratoře reprodukovat jinak než celý.

Objednavatel zkoušek má právo podat připomínky k výsledkům zkoušek uvedených v tomto Protokolu AZL č. 1007.2 - CSI Zlín do 15 dnů ode dne jeho doručení.

Za technickou stránku protokolu odpovídá: Ing. Ladislav Vendl

Zlín, 04.03.2011




Ing. Petra Hrdinová
vedoucí akreditované zkušební
laboratoře č. 1007.2